


OOGINK TRILBETON - NIJVERDAL

Verwerkingsvoorschrift betonnen kolken

Januari 2021



Controleer de geloste lading op juistheid, aantallen en eventuele beschadigingen
Bij afwijking: neem direct contact met ons op

Zorg ervoor dat de onderzijde van de kolk vrij is van vuil.

De bovenzijde van de kolk dient bij voorkeur minimaal 5 mm, en maximaal 20 mm onder de bovenzijde van de bestrating worden gesteld.

In geval van aanwezigheid van scharnier(en) en/of kneveling in het deksel of rooster, dient u deze te controleren op gangbaarheid.